



Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierżgońska 2; 82-433 Mikołajki Pomorskie

Tel. 55 640 43 57

e-mail: sekretariat@mikolajkipomorskie.pl

Mikołajki Pomorskie, dnia 12.04.2021 r.

Sz. P

Radni Gminy Mikołajki Pomorskie

ODPOWIEDZ NA INTERPELACJĘ Z DNIA 30.03.2021 r.

Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie w odpowiedzi na interpelację grupy radnych udziela informacji w sprawie:

Ad.1 Jaka firma wykonywała przyłącze wodociągu w Nowych Miniętach i jaki był tego koszt?

Z uwagi na fakt, że woda podawana z hydroforni dla mieszkańców Nowych Minięt, której zarządcą jest właściciel gospodarstwa rolnego w Nowych Miniętach nie spełniała wszystkich parametrów mieszkańcy zwrócili się z prośbą o możliwość podłączenia miejscowości do sieci gminnej. Aby prawidłowo opomiarować wszystkich mieszkańców Nowych Minięt niezbędnym było podzielenie sieci, wykonaliśmy rozdzielanie miejscowości od pałacu i budynków spółdzielni - wybudowaliśmy studnię wodomierzową, która ewidencjonuje zużycie wody w pałacu. Zamontowaliśmy również nowy wodomierz na przyłączy głównym przy hydroforni na sieci gminnej

Koszt zakupu studni wodomierzowej, zasuw, łączników, flansz, śrub, uszczelek 2263,90 zł.
Zestaw pomiarowy /wodomierz/ 2619,90 zł. **RAZEM 4883,80 zł.**

Wszystkie prace wykonaliśmy we własnym zakresie. Pragnę nadmienić, iż w projekcie rozbudowy wodociągu z 2016 prace były zaplanowane tylko do istniejącej hydroforni.

To na wniosek mieszkańców Nowych Miniąt i Radnych Rady Gminy podjęto działania, aby mieszkańcy mieli wodę dobrej jakości, bo do tej pory nie byliby podłączeni do sieci.

WÓJT

Maria Pałkowska-Rybicka